



«15» апреля 2019г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» (МБОУ СОШ п.Агириш)

1.2. Адрес объекта 628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3147,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3356 кв.м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2020-2021

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (*полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование*) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» (МБОУ СОШ п.Агириш)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628245, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) договор безвозмездного пользования № 16 от 30.04.2015 г., дополнительное соглашение № 2 от 02.11.2018г.

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, г.Советский, ул. 50 лет Пионерии 11«в»

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: основные и дополнительные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; реализация дополнительных образовательных программ спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, общекультурной, общеинтеллектуальной, социальной направленности.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300; 320; 320.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __ _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть, высота крыльца 92 см., спуск к пешеходной дорожке 50 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "15" апреля 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "15" апреля 2019 г.
3. Решения Комиссии:
 - 1) приказ № 465 от "13" октября 2015г. «О создании рабочей группы по разработке паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (МБОУ СОШ п.Агириш)»
 - 2) приказ № 466 от «14» октября 2015г. «Об утверждении паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры».

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ п.Агириш
Э.В. Козлова
"15" апреля 2019 г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» (МБОУ СОШ п.Агириш)

1.2. Адрес объекта 628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3147,2 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2020-2021

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» (МБОУ СОШ п.Агириш)

1.6. Название организации (учреждения), *(полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» (МБОУ СОШ п.Агириш)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628245, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*)

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*)

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, г.Советский, ул. 50 лет Пионерии 11«в»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) - образование.

2.2 Виды оказываемых услуг основные и дополнительные общеобразовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; реализация дополнительных образовательных программ спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, общекультурной, общеинтеллектуальной, социальной направленности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300; 320; 320.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет м

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (высота крыльца 92 см, спуск с пешеходной дорожки 50 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____ нет _____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	Все зоны и участки	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: Козлова Элла Валерьевна, директор МБОУ «СОШ п.Агириш», тел.: 41-2-69

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШп.Агириш

Козлова Э.В.
"15" апреля 2019г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
N _____**

РФ ХМАО-Югры Советский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

"15" апреля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» (МБОУ СОШ п.Агириш)

1.2. Адрес объекта 628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3147,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3356,0

кв.м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2020-2021

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» (МБОУ СОШ п.Агириш)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628245, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ - _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (крыльцо 92 см, спуск с пешеходной дороги 50 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____ **нет** _____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, О, С, У)		2 6 50
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		1 3 4 5 7 14 15 47
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		16 - 31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		32 – 37 48 49
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		38 - 41
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		42 - 44

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно избирательно. Необходим локально-сметный расчет для оборудования по соответствующим параметрам доступности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	Все зоны и участки	КР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

86sch-ag.edusite.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.

2. Входа (входов) в здание на 7 л.

3. Путей движения в здании на 10 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 7 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 25 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 26 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы инженер по охране труда Богатенкова Н.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

заведующий хозяйством Марданова М.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

преподаватель – организатор ОБЖ Яценюк Ю.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Председатель Агиришской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов» Измestьев А.Ю.

(Подпись)

(по согласованию)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ п.Агириш

628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район,

п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		8-10 42-44	Отсутствуют доступные элементы информации об объекте На центральном входе перепад высоты на пути >0,020м.	все	Установить доступные элементы информации об объекте Оборудовать скат	ТР КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		10, 13, 14	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей Отсутствует специализированное оборудование для людей с недостатком и зрения	С С	Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей Установить специализированное оборудование	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть		12	Отсутствуют поручни	все	Установить поручни	КР
1.4	Пандус (наружный)	нет		8-10	отсутствует	все	установить	КР

1.5	Автостоянка и парковка	нет	43	Отсутствует автостоянка и парковка	все	Оборудовать автостоянку и парковку	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне			На центральном входе перепад высоты на пути >0,020м.	все	Оборудовать скат	КР
				Нет информирующего обозначения, указателей, знаков, разметок.	все	Установить информирующие обозначения, указатели, знаков, разметку.	ТР
				Отсутствует автостоянка и парковка.	все	Оборудовать автостоянку и парковку	ТР
				Не организованы места отдыха на участке	все	Организовать места отдыха на участке	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		2 6 43,50	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ- доступно условно. Структурно-функциональная зона «территория прилегающая к зданию» доступна для всех категорий инвалидов с применением помощи сотрудника образовательной организации.

Для адаптации зоны необходимо проведение следующих видов работ:

- установить доступные элементы информации об объекте;
- уложить бетонные плиты в соответствии с установленными нормами;
- установить поручни и пандус или другие средства подъема;
- разместить информирующее обозначение;

- установить тактильные средства;
- обустроить стоянку и парковку;
- установить информационную поддержку на всех путях движения

Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию крыльца центрального входа с обустройством пандуса.

I Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание
МБОУ СОШ п.Агириш**

628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район,

п.Агириш, ул.Держинского 16«а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		14	Отсутствуют поручни	все	Установить поручни	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	все	Обустроить пандус	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		15	Отсутствует кнопка вызова устройства внешней и внутренней двусторонней связи	все	Установить кнопку вызова устройства внешней и внутренней двусторонней связи	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		15	Нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой, отсутствует	К	Установить самооткрывающуюся дверь	КР

				горизонтальных поручней, отсутствует автоматический доводчик, высота порогов >0,025м	все	Установить поручни	ТР
2.5	Тамбур	есть	47	Покрытие пола образует скольжение при намокании	все	Заменить покрытие пола из материалов, не допускающих скольжения при намокании	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДУ		Отсутствуют поручни на лестнице Нет пандуса Отсутствует кнопка вызова устройства внешней и внутренней двусторонней связи;	все	Установить поручни и пандус	КР
			нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой	все	Увеличить ширину площадки перед дверью	КР	
			Покрытие пола образует скольжение при намокании	все	Установить входную раздвижную дверь нужного размера, кнопку вызова	ТР	
				все	Заменить покрытие пола	КР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Вход (входы) в здание	ДУ		1 3 4 5 7 14 15 47	ремонт капитальный
-----------------------	----	--	---	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

ДУ – доступно условно. Доступ в структурно-функциональную зону возможен с применение помощи сотрудника образовательной организации.

Для адаптации объекта необходимо: установить поручни на наружной лестнице, обустроить пандус, установить самооткрывающуюся дверь, кнопку вызова для устройства внешней и внутренней двусторонней связи, установить поручни, заменить покрытие пола в тамбуре из материалов, не допускающих скольжения при намокании.

Для реализации мероприятий по адаптации объекта необходимо: выполнить работы текущего и капитального характера.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ п.Агириш

628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район,

п.Агириш, ул.Держинского 16«а»

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		16-22 26	Отсутствие звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофонов Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, кнопки различных аппаратов Отсутствует зона отдыха на этажах На опасных помещениях отсутствуют ручки с тактильными опознавательными знаками	С, Г Все Все Все	Установить информирующие сообщения зоны ожидания Установить приборы для открывания и закрывания дверей, поручни и кнопки Оборудовать зону отдыха Установить ручки с тактильным и опознавательными	ТР

							знаками	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		23, 25, 28	Отсутствие поручней	все	Установка технически не возможна	Орг
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		21, 22	Отсутствует пандус либо другие средства подъема	все	Оборудовать пандус либо другие средства подъема	ОРГ
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не предусмотрен проектом здания	все		
3.5	Дверь	есть		15	отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни Нижняя часть двери до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой Отсутствие информирующих обозначений помещений высота порогов >0,025м	Все К Все К	Установить приборы для открывания и закрывания дверей, поручни Оборудовать Обеспечить комплексными системами средств информации Заменить дверные блоки	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		24, 25, 27, 29, 30, 31	Отсутствие информирующих обозначений на путях эвакуации Отсутствие пандуса Ширина участков эвакуационных путей не соответствует	Все К	Обеспечить комплексными системами средств информации Оборудовать пандус Привести в соответствие	КР

					Отсутствие звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофонов Отсутствует предупредительная информация о препятствии Отсутствует зона отдыха на этажах Отсутствие поручней Отсутствие информирующих обозначений помещений, высота порогов >0,025м	Все	Установить информирующие обозначения зоны безопасности и и препятствия Оборудовать зону отдыха Обеспечить комплексными системами средств информации Заменить дверные блоки	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)	ДУ		14-28	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.

Зона доступна условно, с применением помощи сотрудника образовательной организации.

Для адаптации объекта для инвалидов необходимо установить информирующие обозначения зоны ожидания и безопасности, установить приборы для открывания и

закрывания дверей, оборудовать зону отдыха, обеспечить комплексными системами средств информации, заменить двери, в зоне эвакуационного выхода установить пандус.

Для реализации мероприятий по адаптации объекта необходимо выполнить проектно-сметную документацию и (или) организовать альтернативную форму обслуживания.

					самостоятел ьного разворота <1,4м в диаметре Выключател и и розетки на высоте >0,8м	К	зону для самостоятел ьного разворота Установить выключател и и розетки на соответству ющей высоте	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		33, 34, 35	отсутствует	все	оборудовать	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			отсутствует	Все	оборудовать	Орг
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	да		17	Отсутствует предупредительная информация о препятствии, отсутствует лифт, отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов и текстофонов отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, кнопки различных аппаратов отсутствует зона отдыха на этажах, на опасных помещениях	Все Все Все	Обеспечить комплексными системами средств информации , монтаж лифта технически не возможен Установить звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов и текстофонов Установить двери в соответствии и с требованиям и Установить кнопки различных аппаратов Оборудовать зону отдыха на этажах, На опасных помещениях установить ручки с	Орг Технический ремонт невозможен КР КР КР ТР

					отсутствуют ручки с тактильным и опознавательными знаками	С	тактильным и опознавательными знаками	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			отсутствует	все	оборудовать	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне				Рабочие места не оборудованы для учащегося-инвалида, отсутствует информирующие обозначения помещений поддержка, крепления дверей не обеспечивает задержку автоматического закрывания, Выключатели и розетки на высоте >0,8м	Все	Оборудовать по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья, установить информирующие обозначения помещений Установить двери в соответствии с требованиями и установить выключатели и розетки на соответствующей высоте	ТР
				Все		ТР		
				К		КР		
						Все		ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ		32-35, 48	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: __параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям

Для адаптации объекта для инвалидов необходимо оборудовать по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья, обеспечить комплексными системами средств информации, заменить двери, установить информирующие обозначения помещений

Для реализации мероприятий по адаптации объекта необходимо выполнить проектно-сметную документацию и работы капитального характера.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ п.Агириш

628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район,

п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		38, 39, 40	Отсутствует кнопка звонка для двусторонней связи Отсутствуют поручни, крючки Входная дверь <0,9м, Ширина проходов <1,8м Отсутствует информирующее обозначение	Все Все	Установить кнопку звонка, поручни, крючки Заменить двери Расширить проходы технически невозможно Установить информирующее обозначение на высоте от 1,4 до 1,75м	Огр
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		35, 36, 37	Отсутствует подъезд перед ней, нет поручней	К	Оборудовать подъезд и поручни технически не возможно	Огр
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		45, 46	Не соответствует параметрам доступности, нет	Все	Оборудовать	Огр

				информирующих обозначений			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует кнопка звонка для двусторонней связи Отсутствуют поручни, крючки, штанги Входная дверь <0,9м, Ширина проходов <1,8м Отсутствует информирующее обозначение	Все К, О	Установить кнопку звонка, поручни, крючки, штанги Заменить двери Обеспечить информирующее обозначение рядом с дверной ручкой	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ		38,39, 40,41	Орг

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям

Для адаптации объекта для инвалидов необходимо установить кнопку звонка, поручни, крючки, штанги, заменить двери, обеспечить информирующее обозначение.

Для реализации мероприятий по адаптации объекта необходимо выполнить техническую экспертизу, проектно-сметную документацию и (или) организовать альтернативную форму обслуживания.

I Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте
МБОУ СОШ п.Агириш**

628245, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район,

п.Агириш, ул.Дзержинского 16«а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет элементов указателей и знаков, разметки и цвета элементов оборудования, щитов, стендов, табло, световых маяков	все	Приобрести и установить элементы указатели и знаки, разметки и цвета элементов оборудования, щитов, стендов, табло, световые маяки	КР
6.2	Акустические средства	нет			Нет звуковых маячков	все	Приобрести и установить	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют	все	Приобрести и установить	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют системы средств информации и сигнализации	все	Оборудовать комплексными системами средств информации	КР

					и об опасности (визуальные, звуковые, тактильные)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям

Для адаптации объекта для инвалидов необходимо установить элементы указателей и знаков, разметку и цвета элементов оборудования, щиты, стенды, табло, световые маяки, звуковые маяки.

Для реализации мероприятий по адаптации объекта необходимо выполнить проектно-сметную документацию и (или) организовать альтернативную форму обслуживания.